



171512343422

正本

检测报告

莱环科（检）字 2021 年第 Z123 号

项目名称： 废气检测

委托单位： 山东九羊集团有限公司

报告日期： 2021 年 3 月 2 日

莱芜市环境保护科学研究所有限公司



废气检测报告

编号：莱环科（检）字 2021 年第 Z123 号

共 2 页 第 1 页

委托单位	山东九羊集团有限公司			检测目的	委托检测		
采样日期	2021 年 1 月 20 日			完成日期	2021 年 1 月 22 日		
	2021 年 2 月 7 日				2021 年 2 月 18 日		
	2021 年 2 月 8 日				2021 年 2 月 18 日		
样品类别	有组织废气			样品状态描述	24 个采样头		
设备特征	设备名称： <u>钢渣热焖东场</u>		污染物处理设施： <u>塑烧板除尘器</u>		排气筒高度： <u>18m</u>		
	排气筒尺寸： <u>Φ 1.80m</u>		运行负荷： <u>100%</u>				
	设备名称： <u>钢渣热焖西场</u>		污染物处理设施： <u>塑烧板除尘器</u>		排气筒高度： <u>18m</u>		
	排气筒尺寸： <u>Φ 1.80m</u>		运行负荷： <u>100%</u>				
	设备名称： <u>3#4#石灰转运</u>		污染物处理设施： <u>布袋除尘器</u>		排气筒高度： <u>19.5m</u>		
	排气筒尺寸： <u>Φ 2.50m</u>		运行负荷： <u>65%</u>				
	设备名称： <u>20#转运站</u>		污染物处理设施： <u>布袋除尘器</u>		排气筒高度： <u>20m</u>		
排气筒尺寸： <u>Φ 2.00m</u>		运行负荷： <u>80%</u>					
设备名称： <u>1#2#石灰转运</u>		污染物处理设施： <u>布袋除尘器</u>		排气筒高度： <u>24m</u>			
排气筒尺寸： <u>Φ 2.80m</u>		运行负荷： <u>90%</u>					
设备名称： <u>石灰石 1#上料</u>		污染物处理设施： <u>滤筒除尘器</u>		排气筒高度： <u>15m</u>			
排气筒尺寸： <u>Φ 0.50m</u>		运行负荷： <u>100%</u>					
检测项目 检测方法 及仪器	检测项目	方法依据		仪器名称及型号		管理编号	检出限
	颗粒物	HJ 836-2017		YQ3000-D 型大流量烟尘（气） 测试仪		LHK-63	1.0 mg/m ³
				YQ3000-D 型大流量烟尘（气） 测试仪		LHK-77	
				YQ3000-D 型大流量烟尘（气） 测试仪		LHK-78	
				Quintix65-1CN 电子天平		LHK-68	
采样日期	采样点位	检测项目	样品编号	实测浓度 (mg/m ³)	标干流量 (m ³ /h)	排放速率 (kg/h)	
2021.01.20	钢渣热焖东场 除尘后排气筒 (DA077)	颗粒物	FQ20210120-2(1)	3.1	82335	0.26	
			FQ20210120-2(2)	3.4	81805	0.28	
			FQ20210120-2(3)	3.8	81524	0.31	




废气检测报告

编号：莱环科（检）字 2021 年第 Z123 号

共 2 页 第 2 页

委托单位	山东九羊集团有限公司			检测目的	委托检测		
检测结果	采样日期	采样点位	检测项目	样品编号	实测浓度 (mg/m ³)	标干流量 (m ³ /h)	排放速率 (kg/h)
	2021.01.20	钢渣热焖西场 除尘后排气筒 (DA078)	颗粒物	FQ20210120-3(1)	2.8	184600	0.52
				FQ20210120-3(2)	2.6	181950	0.47
				FQ20210120-3(3)	2.7	188759	0.51
		3#4#石灰转 运除尘后排 气筒 (DA057)	颗粒物	FQ20210120-4(1)	3.9	75159	0.29
				FQ20210120-4(2)	3.8	72899	0.28
				FQ20210120-4(3)	3.6	76861	0.28
		20#转运站 除尘后排气 筒(DA084)	颗粒物	FQ20210120-5(1)	6.7	123253	0.83
				FQ20210120-5(2)	8.3	123048	1.02
				FQ20210120-5(3)	6.7	118670	0.80
	2021.02.07	1#2#石灰转 运除尘后排 气筒 (DA053)	颗粒物	FQ20210207-2(1)	8.3	208663	1.73
				FQ20210207-2(2)	5.8	214854	1.25
				FQ20210207-2(3)	5.6	210892	1.18
	2021.02.08	石灰石 1#上 料除尘后排 气筒 (DA081)	颗粒物	FQ20210208-3(1)	3.3	6474	0.021
				FQ20210208-3(2)	2.8	6296	0.018
FQ20210208-3(3)				3.1	6323	0.020	
检测结论	检测结果不予评价						
以下空白							
报告编写	<u>李佳鹏</u>		审 核	<u>李佳军</u>		签 发	<u>李</u>
编写日期	<u>2021.3.2</u>		审核日期	<u>2021.3.2</u>		签发日期	<u>2021.3.2</u>
<div style="text-align: right; margin-right: 50px;">  </div>							

检测报告说明

- 1、报告无本单位检测专用章及骑缝章、标记无效。
- 2、报告内容需填写齐全，无审核、签发者签字无效。
- 3、报告须填写清楚，涂改无效。
- 4、检测委托方如对本报告有异议，须于收到本报告之日起十五日内向本单位提出，逾期不予受理。无法保存、复现的样品，不受理申诉。
- 5、由委托单位自行采集的样品，本单位仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。无法保存、复现的样品，不受理申诉。
- 6、本报告未经同意，不得用于广告宣传。
- 7、未经同意，不得部分复制本报告。

地 址：济南市莱芜区龙潭东大街世纪华联超市三楼

邮 编：271100

电 话：0531-76260279

传 真：0531-76260279